
Repunerea in functiune a instalatiei radiologice pentru osteodensitometrie tip Medix

I.D.: 51645936

Data publicarii	17.11.20	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.000,00 RON - 12.000,00 RON

Descriere: Oferta neacceptata in termen: Pentru repunerea in functiune a instalatiei radiologice pentru osteodensitometrie tip Medix , care are unitatea PC de post procesare imagine defecta, sunt necesare urmatoarele operatii: • Reinstalarea softului de achizitie cu achizitonarea unei noi licente in baza ID placa de baza ; • Inlocuirea placii de baza, inlocuire procesor, inlocuire memorie RAM, memorie BIOS, hard disk ; • Inlocuire sursa de alimentare ATX, 700W; • Verificarea functionalitati portului de comunicatie seriala COMM. • Verificarea functionalitati portului USB cu o aplicatie speciala furnizata de producatorul Medix. • Restaurare unui back -up din configuratia veche a sistemului care contine parametrii de expunere ; • calibrare monobloc raze X, calibrare detector
