
Reparat masina de spalat Hyundai

I.D.: 45204448

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.03.20 | Coduri CPV | 50530000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 274,00 RON - 274,00 RON

Descriere: Achizitia serviciului de reparatie masina de spalat Hyundai (prin inlocuire pompa , semering, rulment) din dotarea CRRPH Odobestic, centrul aflat in subordinea DGASPC Vrancea.Pretul include constatare piese inlocuite , manopera si transport. Se asigura garantie 6 luni la piesele inlocuite si lucrarea executata.
