
reparatie motocoasa EFCO 5300T

I.D.: 97976166

Data publicarii	27.05.24	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 226,89 RON - 226,89 RON

Descriere: reparatie motocoasa EFCO 5300T care cuprinde :inlocuit membrana reglaj membrana pompa filtru aer manopera In momentul in care ofertantul este de acord sa presteze serviciile postate in SEAP in valoarea publicata , va rugam sa acceptati achizitia, in caz contrar sa refuzati
