

---

## Reparație ENDOFLATOR® 50 cu modul SCB integrat

I.D.: 106637185

---

Data publicarii	02.12.24	Coduri CPV	50422000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	7.928,00 RON - 7.928,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Reparație ENDOFLATOR 50 G1 DEFECTIUNI CONSTATATE Eroare abatere senzori Senzori de debit defecți Supapă de control defectă Coturi furtun uzate OPERATIUNI NECESARE Dezasamblare și curățarea regulatorului de înaltă presiune Înlocuire coturi furtun Înlocuire supapă de control Înlocuire senzori de debit Efectuare teste finale și calitative Efectuare teste electrosecuritate

---