

---

## **Serviciu de reparație la sistemul de frânare la autoturismul Dacia Duster cf. anunț. ADV1184079**

I.D.: 51719628

---

Data publicarii	17.11.20	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.923,77 RON - 1.923,77 RON

---

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de frânare la autoturismul Dacia Duster cf. anunț. ADV1184079, având seria de șasiu UU1HSDC5G52028334, cmc. 1598, putere motor 77 Kw, an fabricație 2014. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor: butuc + rulment roată - 1 buc.; cilindru receptor frână - 1 buc.; mâner eliberare frână de mână - 1 buc.; întinzător curea - 1 buc.; efectuarea geometriei roți

---