

## PACHET REPARATII

I.D.: 68376840

---

Data publicarii	19.04.22	Coduri CPV	50313200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 4.735,00 RON - 4.735,00 RON

---

Descriere: PACHET REPARATII : Nr crt Denumire echipament Seria Defecte constatate Activitati propuse pt revolvarea defectului Pret in lei fara TVA 1 Ricoh Aficio MP161 M0189404775 Nu mai porneste Inlocuit sursa alimentare 300 2 Kyocera ECOSYS M2035DN LVW5X09264 Prinde foile si le mototoleste Schimbat UFR. Revizie 375 3 Kyocera ECOSYS M2035DN LVW5X11939 Prinde foile in cuptor si listeaza pagina neagra; Schimbat cilindru si lampa; Schimbat UFR; Schimbat chit role alimentare hartie cod 302f906230, 302f90624; refilat cartus toner 600 4 Kyocera ECOSYS M2035DN LVW5X09588 Prinde foile Schimbat motor principal; schimbat tava manuala; inlocuit toner; revizie 750 5 Brother MFC-8880DN E67041K9J220516 Listeaza toate paginile gri Schimbat cilindru unitate de imagine; Inlocuit cartus toner nou; Schimbat U.F.R. cod P191220UPR10700; Revizie 260 6 Brother MFC-8880DN E66870C1J694901 Listeaza cu dungii pe foaie Schimbat unitate de imagine; Schimbat cartus toner , Revizie 600 7 Brother MFC-8880DN E67041H1J823996 Prinde foile, listeaza cu dungii de toner pe pagina Inlocuit cilindru, toner si rola calda 250 8 Brother MFC 8880DN E66870H1J835277 Prinde foile, listeaza cu dungii de toner pe pagina Inlocuit cilindru, toner si rola calda Revizie 250 9 Brother 8380DN E67041H1J816239 Prinde foile, listeaza cu dungii de toner pe pagina Inlocuit cilindru, toner si rola calda Revizie 250 10 Brother 8380DN E67041H1J830170 Listeaza cu dungii de toner pe pagina Inlocuit cilindru, toner si rola calda Re

---