

Servicii de reparare si de întretinere echipament de racire

I.D.: 24419377

Data publicarii	04.12.17	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.12.17	Pretul estimativ:	11.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------

Descriere: CARACTERISTICI: CAIET DE SARCINI: Echipamentul de racire Clivet WSAT-XSC 602 aflat in dotarea centrului de date DFPE din IFIN-HH, functioneaza in regim continuu (24/7) pentru un centru de date dedicat procesarii si stocarii datelor experimentale. Acest centru de date este inclus in sistemul international Worldwide LHC Computing Grid (WLCG). Reparatia echipamentului WSAT XSC 602 necesita inlocuirea urmatoarelor componente: Electropompa cu cuplaje victaulice- 1 buc.; Senzor temperatura apa intrare -1 buc.; Senzor temperatura apa ieşire- 1 buc.; Manometru apa intrare -1 buc.; Manometru apa ieşire- 1 buc.; Traductor de presiune apa -1 buc.; Senzor (Switch) de Flow -1 buc.; Senzor (Switch) de inalta presiune- 1 buc.; Senzor (Switch) de joasa presiune -1 buc.; Traductor de presiune 0-50bar/4-20mA- 2 buc.; care trebuie sa fie compatibile cu echipamentul Clivet WSAT-XSC 602. Ofertantul trebuie sa faca dovada existentei personalului de interventie pregatit si certificat de catre producatorul echipamentului de racire Clivet WSAT-XSC 602. De asemenea ofertantul trebuie sa fie certificat de catre producatorul echipamentului pentru realizarea de sisteme complexe de racire si ventilatie.
