
Reparatie compresor aer MCH-36 COLTRISUB

I.D.: 28050209

Data publicarii	11.05.18	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.05.18	Pretul estimativ:	1.380,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Achizitia de servicii de Reparatie compresor aer MCH-36 COLTRISUB, dupa cum sunt mentionate mai jos: - teste de verificare caracteristici tehnice si functionale, - supapa de siguranta treapta III-IV, - verificare caracteristici de functionare, demontare si inlocuire, - supapa de admisie treapta IV, demontare cap piston, supapa, inlocuire supapa, o-ringuri, - supapa de evacuare treapta IV, demontare, inlocuire, - efectuare de probe de incarcare butelii.
