
50413200-5 Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor (Rev.2)

I.D.: 78202667

Data publicarii	01.02.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 428,00 RON - 428,00 RON

Descriere: verificare si reparare stingator P2 nu include incarcarea cu agent de stingere si piesele de schimb constatate defecte mai putin;erificare stingator P6 nu include incarcarea cu agent de stingere si piesele de schimb constatate defecte mai putin;verificare reparare stingator G2 nu include reincarcarea cu CO2 si piesele de schimb;Verificat stingator SM6 nu include incarcarea cu agent de stingere si piesele de schimb constatate defecte mai putin
