
Servicii de reparații auto VW GOLF

I.D.: 52561205

Data publicarii	15.12.20	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.12.20	Pretul estimativ:	1.100,00 RON - 1.100,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Servicii de reparații auto VW GOLF cu S.S. WWZZZ1KZ5P030980, constând in inlocuirea electromotorului, antigelului (G12- 5 litri) și furtunului de racire ce asigura legatura intre motor si calorifer cu cuplajele si colierele aferente + MANOPERA. Garanție: pentru serviciile prestate - conf. legislației în vigoare
