
Serviciu de reparare sistem de climatizare tip CHILLER BICOLD

I.D.: 66608750

Data publicarii	22.02.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 56.630,00 RON - 56.630,00 RON

Descriere: Serviciu de reparare sistem de climatizare tip CHILLER BICOLD constand in inlocuirea compresoare Sanyo - SCP400H38B si SCP510H38B=2 buc , schimbator caldura 1 buc; inlocuit valva expansiune 1buc; inlocuit filtru deshidrator 3buc; incarcat freon ,teste, spalare si probe , etc
