
Servicii de reparatii suplimentare constatate pe fluxul de reparatii tehnologice la vagoanele de calatori in cadrul reparatiilor planificate de tip RTI 2 - impartite in 2 loturi

I.D.: 20877724

Data publicarii	03.07.17	Coduri CPV	50222000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 42.803,00 RON

Descriere: „Servicii suplimentare - impartite in 2 loturi” Lotul 1 - servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuării serviciilor de reparatii planificate tip RTI2 la vagoane de calatori seriile 3076, 2276, 8376 care fac obiectul Contractului de prestari servicii nr. 243/23.08.2016 Lotul 2 - servicii suplimentare constatate pe fluxul tehnologic cu ocazia efectuării serviciilor de reparatii planificate tip RTI2 la vagoane de calatori seriile 3076, 2276 care fac obiectul Contractului de prestari servicii nr. 33/10.02.2017
