
Servicii de reparare autobuze

I.D.: 72326953

Data publicarii	19.08.22	Coduri CPV	50113100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.866,40 RON - 6.866,40 RON

Descriere: Piese de schimb: kit reparatie compresor AC, motor electric de vibrare din perna scaun sofer, kit reparare compresor. Sercicii de reparare a autobuzului Mercedes Benz Turismo ss WEB41054054013285001. Piesele de schimb utilizate in procesul de mentenanta trebuie sa fie noi si agreate de producatorul autovehiculului.
