
Serviciu de reparație la motor la autoturismul Dacia Logan

I.D.: 53497311

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 21.01.21 | Coduri CPV | 50112000-3 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 22.01.21 | Pretul estimativ: | 1.110,00 RON - 1.110,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Serviciu de reparație la motor la autoturismul Dacia Logan, cu seria de șasiu UU1LSDABH35854612, cmc. 1598, putere motor 64 Kw, an de fabricație 2006. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor: bobină de inducție - 1 buc.; bujii - 4 buc.; termostat răcire - 1 buc.; set fișe bujii - 1 set.; și remediere cablaj injectoare.
