
Revizie hidrant interior

I.D.: 94686447

Data
publicarii 13.03.24

Coduri CPV

50413200-5

Pretul
estimativ: 715,00 RON - 715,00 RON

Descriere: Serviciul de revizie instalatiei de stingere cu hidranti. Pretul include urmatoarele: - proba de presiune si etanseitate hidrant interior - 4 buc X 60; proba de presiune si etanseitate furtun tip C - 4 rola X 70, Furtun tip C pentru hidrant - 1 buc X 195;
