
verificarea semestrială hidranți Interiori

I.D.: 63161123

Data publicării	15.11.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 350,00 RON - 350,00 RON

Descriere: Efectuarea de servicii de verificare ai instalațiilor de stingere a incendiilor cu hidranți de interiori conform normativului privind securitatea la incendiu a construcțiilor, partea a II a instalațiilor de stingere indicativ P118/2 - 2013. Pretul este pentru o verificare semestrială. Verificări : - verificarea vizuală a componentei cutiei hidrantului interior (furtun de refulare, teava de refulare, cheie racord ABC) ; -verificarea existenței marcajului ; - verificarea semnalizării hidranților interiori ; - verificarea funcționării robinetelor de închidere-deschidere ; - compararea valorilor măsurate pentru debit și presiune cu valorile din documentația de autorizare ; - verificarea debitului și presiunii cu aparat mobil ;
