

---

## **Servicii de verificare si reparare a hidrantilor interiori si exteriori**

I.D.: 73415892

---

Data publicarii	19.09.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.600,00 RON - 3.600,00 RON

---

Descriere: Se solicita serviciile de verificare echipare hidranti interiori si exteriori (robinet, furtun, teava de refulare), marcarea si etichetarea hidrantilor, verificare accesibilitate, refularea apei, starea furtunurilor, verificarea pozitiei vanelor si robinetelor de alimentare prin inchidere si deschidere totala, verificarea realizarii presiunii minime pentru functionarea instalatiei, probe, verificari, elaborarea rapoartelor de control, completarea registrului instalatiei, conform Ordinului 2463/2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor. - 30 hidranti exteriori buc x 95lei/buc = 2850lei fara TVA - 10 hidranti interiori buc x 75lei/buc = 750lei fara TVA

---