

---

## Reparatie camin SP - Buchin

I.D.: 97653763

---

Data publicarii	21.05.24	Coduri CPV	45252130-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 19.250,00 RON - 19.250,00 RON

---

Descriere: Reparatia caminului SP consta in furnizarea si instalarea urmatoarelor echipamente:  
Electropompa submersibila FLYGT 1.7 kw - 2 buc Plutitori electrici ape uzate - 2 buc  
Materiale electrice si hidraulice Manopera reparatie camin SP

---