
Sev de rep si ilocuire subansamble defecte la st automate de mas a fondului gama CPV: 50000000-5

I.D.: 39926934

Data publicarii	08.08.18	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.800,00 RON - 5.800,00 RON

Descriere: Sevicii de reparare si ilocuire subansamble defecte la statiile automate de masurare a fondului gama in aer, instalate la Scoala Plosca Jud Dolj, respectiv Craiova Str. Brestei Nr. 3.
