
Verificare compas magnetic, verificare EPIRB si inlocuire HRU

I.D.: 34617503

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 18.03.19 | Coduri CPV | 50411000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 2.850,00 RON - 2.850,00 RON

Descriere: Servicii de verificare compas magnetic - 1 buc, verificare EPIRB tip Ocean Signal EPIRB Safesea - 1buc. si inlocuire HRU (declansator EPIRB) - 1 buc. din dotarea navei Silistea 2. În cazul în care Prestatorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin comanda, atunci Achizitorul are dreptul de a solicita, ca penalitati, o sumă echivalentă cu 0,1% din obligatia nerealizata din pretul comenzii, pentru fiecare zi de întârziere, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat. Penalitatile se vor aplica incepand cu prima zi de intarziere de cand nu s-au respectat obligatiile conform termenului de prestare convenit. În cazul în care Achizitorul nu își onorează obligațiile de plată în termenul convenit, Prestatorul are dreptul de a solicita, ca penalitati, o sumă echivalentă cu 0,1% din plata neefectuata, pentru fiecare zi de întârziere pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor. Valoarea penalităților nu va putea depăși valoarea debitului inițial pentru care s-au calculat.
