

Reparatie videorinoscop

I.D.: 50855530

Data publicarii	19.10.20	Coduri CPV	50422000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 15.398,48 RON - 15.398,48 RON

Descriere: Reparatie videorinoscop -Se înlocuiește sistemul de angulație. -Se efectuează calibrări și reglaje ale sistemului de angulație. -Se înlocuiesc garniturile de etanșare. -Se efectuează teste finale
