
Mentenananta lunasa IDSAI si curenti slabi

I.D.: 80108011

Data publicarii	20.03.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 14.400,00 RON - 14.400,00 RON

Descriere: Verificare integritate a centralei de alarmare - Verificare integritate a buclelor si a componentelor sistemului IDSAI - Verificare vizuala traseu de cabluri si conexiuni - Verificare daca fiecare echipament de control și semnalizare indică condiția de repaus, dacă există abateri de la - condiția de repaus acestea sunt înregistrate și comunicate furnizorului de servicii de întreținere; - Verificare daca IDSAI a fost restabilită corespunzător după deranjament, testare sau suspendare a alarmei sonore - Verificare sursa de alimentare de rezerva (daca porneste la timp) - Verificare daca indicatoarele optice și sonore ale sistemului sunt funcționale, iar în cazul apariției unui defect, daca - acesta este înregistrat - Verificare detectori automati sau declanșatori manuali de alarmă în fiecare zonă, pentru a testa dacă echipamentul de control și semnalizare primește și afișează semnalul corect, pornește alarma sonoră și acționează oricare altă indicație sau dispozitiv suplimentare. Verificare nivelului de semnal provenit de la detectori, iar in cazul in care unul sau mai multi detectori de fum au ajuns in pragul de prealarma din cauza depunerilor de particule de praf si impuritati, acestia se vor curata
