
Reparații la 3 bucăți pompe DAB KV 50/3 din compunerea SPAP Jucu

I.D.: 86446617

Data publicarii	28.08.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 9.242,63 RON - 9.242,63 RON

Descriere: Reparații la 3 bucăți pompe DAB KV 50/3 din compunerea SPAP Jucu, prin: - inlocuire etanșare mecanică - inlocuire set rulmenți motor - inlocuire piese mărunte (adezivi, garnituri, etc.) - manoperă reparație
