
Servicii de verificare si inlocuire a subansamblelor pentru iluminat exterior

I.D.: 40672183

Data publicarii	11.12.19	Coduri CPV	50710000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 28.950,00 RON - 28.950,00 RON

Descriere: Servicii de verificare si inlocuire a subansamblelor pentru iluminat exterior al curtii Includand:
1. Verificare circuite electrice exterioare 2. Verificare/reparatie/ inlocuire stalp iluminat gradina, inlocuit sigurante/becuri buc.17 3. Verificare /reparatie/ inlocuire proiector mare cu bec iodura buc.5 4. Verificare/reparatie/ inlocuire proiectoare floating buc.12 5. Verificare/reparatie/ inlocuire proiectoare mici buc.30 6. Executare tablou automatizare buc 1 7. Inlocuit lampi 1x36w 12 buc 8. Verificare/ inlocuire proiectoare acoperis buc 2 Cerinta minima impusa: corp LED de tipul 1, folosite pentru iluminatul exterior si zonelor pietonale, IP 65, carcasa aluminiu sau aliaj metalic rezistent la coroziune, durata minima de viata 30.000 ore, randament 75%, protectie impotriva electrocutarii Clasa I sau II, temperatura intre 4000-5000k, protectie la descarcare atm min 4 kw, func la temp. intre -20 si +40 grade Celsius
