
Servicii de reparare CENTRIFUGĂ, tip CECOM II

I.D.: 95571362

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	50420000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.510,00 RON - 2.510,00 RON

Descriere: Servicii de reparare CENTRIFUGĂ, tip CECOM II, conform oferta nr. 126 / 14.03.2024 Aparatul nu răspunde la comenzi: nu se poate regla turația și durata centrifugării, nu generează alarmă la deschiderea capacului și nu se oprește. Nu se poate opri din butonul START/STOP. - demontare componente interne, verificarea acestora; Efectuat constatare tehnică: - Placa de bază defectă. Pentru repunerea în stare de funcționare este necesară înlocuirea plăcii de bază. Preț placa de bază = 1.100,00 lei Manopera privind constatare tehnică, Inlocuire componente, curățare, repunerea în stare de funcționare și predare personal utilizator 4 ore la un tarif de 110,00 lei/oră = 440,00 lei Valoare totală reparație = 1.540,00 lei.
