
Servicii verificare hidranti interiori

I.D.: 104969720

Data publicarii	28.10.24	Coduri CPV	44482200-4 50413200-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	400,00 RON - 400,00 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Serviciul presupune 2 verificari /an . Verificarea hidrantilor presupune verificarea functionarii cu furtunul derulat complet, sub presiune , urmarind urmatoarele aspecte: furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformari, distrugeri, crapaturi pe intreaga lungime / in cazul unui semn de defect , furtunul se inlocuieste imediat cu un alt furtun incercat la presiune de lucru maxima/ dispozitivele de fixare sunt solide si nedeteriorate/ debitul de apa este continuu si suficient/ sistemul de derulare functioneaza usor /teava functioneaza corspunzator. Ultima verificare a fost facuta in noiembrie 2023,Dupa prestare se vor elibera urmatoarele documente:PV verificare, mentenanta instalatii de stingere a incendiilor/ Declaratie de conformitate. Serviciile de verificare si intretinere hidranti interiori -se realizeaza cf Legii nr. 307/2006, art. 19, lit 1, indicativ P118/2-2013,
