
Reparatie pompă WILO TS40/14 EM

I.D.: 83807819

Data publicarii	20.06.23	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	669,55 RON - 669,55 RON
-------------------	-------------------------

Descriere:	Reparatie pompă WILO TS40/14 EM: - inlocuire rulmenti motor; - inlocuire plutitor de contacte electrice.
------------	--
