

Remediere instalatii de distributie a energiei electrice apartinand DEER SR Ploiesti afectate in urma fenomenelor meteo deosebite din data de 29.06.2023 -LEA 110kV d.c Ploiesti Nord -Scaeni, Ploiesti Nord-Scaeni-Plopeni-Valeni, stalp 39

I.D.: 96593515

Documente participare:

- FisaDate 25.pdf
- Formulare si model documente.7z
- Anexa 4 Model Contract sectorial de executie lucrari LEA 110 kV dc st 39.doc
- 01.Partea scrisa I-23-P074.pdf
- 02.Specificatii tehnice I-23-P074.pdf
- 3.2.Partea economica fara valori I-23-P074.pdf
- 04.Partea Desenata I-23-P074.pdf
- Aviz CTE PTE I-23-P074.pdf
- I-23-P074 I-23-3901 I-23-1009 Remediere stalp 39 fara valori.isam
- FisaDate_DF1213448.pdf
- DUAE_CERERE_278540.xml
- Raspuns Consolidat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1145885.pdf
- Raspuns consolidat 2.zip
- Seap.7z
- Raspuns Consolidat 3.pdf

Data publicarii	30.04.24	Coduri CPV	45315400-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.24	Pretul estimativ:	1.216.486,99 RON - 1.216.486,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: executarea lucrarilor se va face conf. documentatiei atasate.Lucrarile necesare a se executa sunt descrise in avizul CTE si Caiet de sarcini (documentatie - partea scrisa si anexa). Valoarea totală estimată - 1.216.486,99 lei fără TVA, defalcată astfel: (detaliere pe capitole și valoare din DG) cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 5.079,27 lei cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza 1.196.225,16 lei cap. 5. Alte cheltuieli -5.1.Organizare de șantier 10.174,34 lei cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 5.008,22 lei Durata contractului va fi de 3 luni . Achizitia se face pentru AS BUILT si executie lucrari. Nota: Sol. de clarificari se vor transmite cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul ent. contractante se va transmite inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.Solicitarilor de clarificare transmise dupa termenul precizat nu li se va mai raspunde
