
Servicii de inlocuire filtre Hepa H14

I.D.: 77872172

Data publicarii	26.01.23	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.380,00 RON - 8.380,00 RON

Descriere: Servicii de inlocuire set filtre Hepa H14 (2 buc.) + filtru preliminar de praf F5, pentru hota bacteriologica cu flux vertical laminar, clasa II A, model HFV 600 (incluzand deplasarea la sediul beneficiarului, echipamentul de protectie aferent, reglajele și setările corespunzatoare, resetarea parametrilor). Nu sunt incluse alte reparatii, piese de schimb.
