
Reparatie masina de spalat IMESA S55, uscator DANUBE DD45 si calandru ELECTROLUX

I.D.: 103422592

Data publicarii	25.09.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 12.369,80 RON - 12.369,80 RON

Descriere: Reparatie cu inlocuire piese de schimb pentru masina de spalat IMESA S55, uscator DANUBE DD45 si calandru ELECTROLUX - TUB ALIMENTARE APA 2 BUC - ROLE TAMBUR - 2 BUC - BENZI PRINCIPALE CALCARE NOMEX ARAMID REZISTENTE LA TEMPERATURI DE 210 GRADE - 9 BU - CURATARE TAMBUR CU PARAFINA
