
Reparatie copiator RICOH 3053

I.D.: 44891878

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 16.12.19 | Coduri CPV | 50323200-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 1.301,50 RON - 1.301,50 RON

Descriere: Reparatie copiator RICOH 3053 Unitate de imagine : PCU - DMU23 - 997 lei+TVA livrare 1-5 zile lucratoare de la comanda Pick up roller AF030090 34,5 lei +TVA livrare 30 zile lucratoare de la comanda Feed roller AF031090 62,5 lei +TVA livrare 30 zile lucratoare de la comanda Separate roller AF032090 62,5 lei +TVA livrare 30 zile lucratoare de la comanda Manopera de diagnosticare + inlocuire piese defecte - 145 lei +TVA
