
Serviciu de reparație la sistemul de alimentare la autoturismul Dacia Duster cf. anunț ADV1199586

I.D.: 54770653

Data publicarii	03.03.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.773,11 RON - 3.773,11 RON

Descriere: Serviciu de reparație la sistemul de alimentare la autoturismul Dacia Duster, cu seria de șasiu UU1HSDADG52889903 cmc. 1461, putere motor 80 Kw, an de fabricație 2015. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarelor: Set furtune aer - 1 set.; injector - 1 buc. conform anunțului de publicitate numărul ADV1199586.
