

Servicii de reparatii suplimentare la autospeciala Iveco cf. comanda nr.74

I.D.: 100900023

Data publicarii	30.07.24	Coduri CPV	50112000-3 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.091,44 RON - 1.091,44 RON

Descriere: Servicii de reparații suplimentare constatate pe timpul reparației inițiale (în completare la referatul de necesitate cu nr. 200220/ 05.06.2024 și comanda cu nr. 74/ 07.06.2024) la autospeciala Iveco F142/ FF140E25D/TLF20/30, ss: ZCFA1JJ0402595525, cmc: 5880, cod motor: F4AE3681D, putere: 185 kW, mma: 14000 kg, nr. locuri: 6, an fabricatie: 2012, nr. înregistrare: MAI 35156 (înlocuire conducte rabatate cabină): 1 buc. x 1.091,44 lei; TOTAL cu TVA: 1.298,81 lei.
