
Reparatie pompa Godiva

I.D.: 34448173

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 11.03.19 | Coduri CPV | 45259000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 26.06.20 | Pretul estimativ: | 4.000,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|--------------|

Descriere: Reparatie pompa de apa instalatie speciala Godiva P2A3010. Pompa de apa are pierderi insemnate de apa in partea inferioara. Toate costurile pentru elaborarea ofertei(constatare, deplasare, etc.) sunt suportate de ofertant.
