
Piese de schimb chiller York Aula Biblioteca.

I.D.: 43836124

Data publicarii	30.08.19	Coduri CPV	42512500-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.248,00 RON - 5.248,00 RON

Descriere: Piesele de schimb necesare repararii dispozitivului de climatizare, tip chiller York, de la sediul universitatii, din B-dul Mamaia nr.124/Aula Biblioteca/Constanta, sunt: - pompa circulatie=1buc.; - colector apa=1buc.; - contactor pompa=1buc.. Manopera montaj este inclusa in pret. Atribuirea in SEAP reprezinta comanda ferma.
