
Serviciu de reparatie si intretinere MERCEDES VITO și SKODA OCTAVIA

I.D.: 43127554

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 21.02.20 | Coduri CPV | 50110000-9 50112000-3 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Pretul estimativ: | 826,78 RON - 826,78 RON |
|-------------------|-------------------------|

Descriere: Serviciu de reparatie si intretinere MERCEDES VITO - se vor înlocui șinele de culisare la microbuzul Mercedes Vito, B 997 NYM ; Serviciu de reparatie si intretinere SKODA OCTAVIA - se vor înlocui plăcuțele de frână pe spate la autoturismul Skoda Octavia, B 100 NYM.
