

Reparatie electropompa Wilo Helix VE 1006

I.D.: 42095159

Data publicarii	27.02.19	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	1.947,62 RON - 1.947,62 RON
-------------------	-----------------------------

Descriere: Reparatie electropompa Wilo Helix VE 1006, constand din schimbarea setului de etansare mecanica, setului de rulmenti si a garniturilor
