

---

## **Servicii de înlocuire caseta direcție și efectuat geometrie roți la autovehiculului Mercedes Sprinter 515 CDI,**

I.D.: 36214854

---

Data publicarii	29.05.19	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	31.05.19	Pretul estimativ:	3.529,41 RON - 3.529,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere:	Servicii de înlocuire caseta direcție și efectuat geometrie roți la autovehiculului Mercedes Sprinter 515 CDI,cu serie sasiu WDB9066571S173583,nr de inmatriculare IL 16 ANP Buc 1.00		
------------	---	--	--

---