
Servicii de reparare masina de spalat rufe si uscator

I.D.: 68379045

Data publicarii	18.04.22	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 745,00 RON - 745,00 RON

Descriere: Reparatie masina de spalat rufe : inlocuit periile colectoare , inlocuit pompa evacuare apa si electrovalva . Uscator de rufe : inlocuit rezistenta electrica incalzire buc.1 la DGASPC SECTOR 1 / CAR.PAD Stejarel
