

Servicii de elaborare a documentațiilor privind expertiza tehnică pentru clădirea Judecătorei Cămpina, în vederea consolidării și extinderii acesteia

I.D.: 80316801

Documente participare:

- 2023_03_28_Documentatie SEAP.pdf

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------|
| Data publicarii | 30.03.23 | Coduri CPV | 71319000-7 |
| Termenul limita pentru depunere: | 03.04.23 | Pretul estimativ: | 110.975,00 RON - 110.975,00 RON |

Descriere: Întocmirea Expertizei tehnice conform Codului de proiectare seismică — Partea a III-a — Prevederi pentru evaluarea seismică a clădirilor existente, indicativ P 100-3/2019, în scopul încadrării, prin raport de expertiză tehnică, în clasa de risc seismic, respectiv a stabilirii stării de susceptibilitate de prăbușire, totală sau parțială, la acțiunea cutremurului, de avariere majoră la acțiunea cutremurului, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea totală sau parțială este puțin probabilă, a necesității lucrărilor de intervenție și pentru stabilirea tipului și anvergurii acestora. Amplasamentul analizat este situat în municipiul Cămpina, str. 1 Decembrie 1918 nr. 14 și are funcțiunea de judecătorie. Imobilul construit în anul 1932, cu destinația de judecătorie, a avut de suferit din cauza calamităților naturale. Urmare a acestora, construcția se află într-o stare avansată de degradare, atât la structură, cât și la tâmplăria interioară și exterioară, la instalațiile sanitare, de apă - canal, instalațiile electrice, iar compartimentarea actuală nu corespunde cerințelor de funcționare specifice unei instanțe, întrucât nu asigură separarea celor trei fluxuri de circulație. Construcția existentă se confruntă cu: lipsa spațiilor pentru birouri și circulații: arhive, zonă pentru arestați, camere pentru magistrați, camere pentru personalul auxiliar, cameră servere, săli pentru avocați și procurori, cameră probe, celule pentru arestați, spațiu pentru jandarmi, cameră de armament, grupuri sanitare pe sexe pentru personalul instanței, publicul justițiabil și arestați intersecția celor 3 fluxuri specifice activității instanțelor judecătorești instalații vechi și nefuncționale, unele montate aparent pe pereții clădirii. Acest fapt, în cazul în care se va amplifica, este nefavorabil inclusiv din punct de vedere al solicitării unor elemente ale structurii de rezistență (planșeul cu grinzi din lemn, sarpantă, etc), prin supraîncărcarea adusa și prin riscul mărit de incendiu.