

---

## Servicii de reparație Dacia Duster MAI 38878

I.D.: 71418088

---

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.07.22	Pretul estimativ:	1.550,00 RON - 1.550,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Servicii de reparație Dacia Duster MAI 38878 Manoperă pentru următoarele operațiuni: - diagnoză -înlocuire furtun intercooler -discuri frână față înlocuire -set plăcuțe frână față înlocuire -test frână Piese auto: - furtun aer supraalimentare-1 buc -disc frână față-2 buc - set plăcuțe frână-1 buc Termen de garanție minim: -3 luni pentru manoperă -12 luni pentru piesele de schimb

---