
LUCRARI DE REPARATII CAZAN ABUR ABA 2t/h SI DISTRIBUITORUL DE ABUR AFERENT

I.D.: 44110295

Data publicarii 26.09.19

Coduri CPV

50531100-7

Pretul estimativ: 4.039,24 RON - 4.039,24 RON

Descriere: oprit alimentare cazan si golit apa cazan Demontat si montat capac spate cazan ABA 2t/h
Dezafectat piatra depusa in camera ecran si camera intoarcere gaze arse cu dalta si
masina rotoprcutoare Inlocuit tronson abur la distribuitorul de la cazan ABA 2t/h Polizat si
reparat camera ecran si tubul focar fisurat Curatat placile frontale si spate pana la luciu
metalic Curatat focar cazan Verificat sticlele de nivel si desfundat tevile de purjare Executat
probe de presiune si etanseitate
