
servicii de reparare si intretinere auto Hyundai Tucson

I.D.: 43038872

Data publicarii	12.02.20	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 958,07 RON - 958,07 RON

Descriere: Reparatii Hyundai Tucson NT 28 API: filtru ulei = 43.70 lei;filtru polen = 69.75 lei;filtru combustibil = 126.05 lei;filtru aer = 66.39 lei;ulei motor 4l = 103.55 lei;ulei motor 1l = 2 buc. x 27.16 lei = 54.32 lei;manopera revizie filtre + ulei = 2h x 32.00 lei(ora) = 64.00 lei bucsa bara stabilizatoare = 2 buc. x 19.33 lei = 38.66 lei;manopera inlocuit bucsa = 1h x 32.00 lei pivot = 81.03 lei;manopera inlocuit pivot = 1h30' x 32.00 lei(ora) = 48.00 lei rulment roata = 151.26 lei manopera inlocuit rulment roata = 4h x 32.00 lei(ora) = 128.00 lei discount 7% pt.piese/materiale = 51.64 lei
