
Servicii de reparare echipament laborator de analiza lapte

I.D.: 54566914

Data publicarii	24.02.21	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.137,00 RON - 6.137,00 RON

Descriere: Constatate: Somascop MKII - nefunctional Lactoscop FTIR - citiri eronate parametrii fizico - chimici Somascop MKII - 2 bucati Lactoscop FTIR - 2 bucati Curatare filtre intrare probe Lactoscop FTIR /filtre optice Somascop MKII Curatare celule de citire Lactoscop FTIR /incinte optice Somascop MKII Curatat tuburi de lapte Lactoscop FTIR /ajustat nivele de amplificare Somascop MKII Inlocuit valve pinch Somascop MKII Inlocuit diafragme Lactoscop FTIR Inlocuit valve unisens Lactoscop FTIR Calibrare parametrii fizico chimici Lactoscop FTIR Calibrare nivelele de Gain si valoarea celulelor somatice Somascop MKII Teste functionale Lactoscop FTIR Teste functionale Somascop MKII
