

**Servicii tehnice CCTV SA SI x6 - APIA Ialomita, pentru 30 de zile calendaristice de la data comenzi**

I.D.: 53597425

Data publicarii	21.01.21	Coduri CPV	50324100-3
Pretul estimativ:	1.105,00 RON - 1.105,00 RON		

Descriere: Service si mentenanta sisteme alarma antiefractie, supraveghere video si detectie incendiu, in 6 locatii, toate in judetul Ialomita. A.Verificari sistem antiefractie – continut: • centrala alarmare si detectie la efractie • continuitate circuite; • senzori pentru detectie la efractie (PIR, soc, contacte magnetice, etc); • tastaturi; • buton si pedala panica ; • sistem in alarma; • acumulatori ; • sirena interioara si sirena exterioara; • calcul energetic; • simulare la efractie; • comunicator pentru transmisie la distanta avand si confirmare de la societatea ce monitorizeaza locatia respectiva. B.Verificari sistem avertizare incendiu – continut: • centrala alarmare si detectie la incendiu (dupa caz) • continuitate circuite; • sirene interioare si exterioare; • stare acumulatori si inlocuire la nevoie daca situatia tehnica o impune; • curatire detectori si verificare individuala la fiecare detector; • simulare incendiu si testare sistem ; • retransmiterea alarmelor catre subsistemul de detectie si senalizare la tentativa de efractie si comunicarea acestora catre dispecerat. C. Verificari sistem supraveghere video : • inregistrator digital (functionalitate si setari parametrii de functionare); • camere video (redirectionari, curatat lentile si reglaj daca este necesar); • continuitati circuite; • conexiuni; • console de sustinere camere; • incinte termostatare ; • adaptoare BNC/UTP ; • alimentari cu energie electrica (surse, UPS-uri);