

---

## **Servicii de vulcanizare, schimbat roti si echilibrat cu inlocuire valve si incarcat cu azot**

I.D.: 48117271

---

Data publicarii	13.07.20	Coduri CPV	50116500-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 472,00 RON - 472,00 RON

---

Descriere: Servicii de vulcanizare, schimbat anvelope si echilibrat cu inlocuire valve si incarcat cu azot pentru microbuz Mercedes A-10481, demontat echilibrat Toyota Hilux A-13186 si petic anvelopa camion A-73511

---