
Servicii de reparare si de întretinere a motoarelor electrice

I.D.: 83878671

Data publicarii	23.06.23	Coduri CPV	50532100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.075,00 RON - 1.075,00 RON

Descriere: rebobinare stator pompa apa, tip Wilo - P131-15/EAD, P=4,8 kW, n=2879 rpm - SDV-uri pentru depresare - presare la cald; - revizie pachet tole; - rebobinare stator; - presare la cald; - refacere conexiuni cablu alimentare; - masuratori electrice. Pret(-T.V.A.) - 1.075 lei + T.V.A
