
Pachet servicii de intretinere Hidranti Interiori

I.D.: 73907017

Data publicarii	04.10.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.942,00 RON - 1.942,00 RON

Descriere: ACHIZITIE:Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de stingere a incendiilor 1. Verificare,intretinere instalatie de stins incendii cu hidranti interiori si exteriori 14 buc x 120 ron = 1680 ron 2.Registru instalatie de stins incendii 1 buc x 150 ron = 150 ron 3.Teava refulare tip C cu reglaj 1 buc x 112 ron = 112 ron
