
Reparatii ventiloconvectoare

I.D.: 50176259

Data publicarii	29.09.20	Coduri CPV	42500000-1 42520000-7
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.912,00 RON - 1.912,00 RON

Descriere: * Inlocuire actuator valve (2 buc) la ventiloconvector de tavan TRANE FHK 08. * Verificare cinexiuni hidraulice - apa; * verificare presiune apa pe circuitul de incalzire/raciere - aerisire aparat; * verificare conexiuni si contacte electrice; * verificare panou comanda; * verificare baterie schimb caldura; * verificare senzor tur/retur si termostat; * verificare etanseitate teava de condens; * verificare conducte de evacuare condens; * curatare/ gresare ventilator
