
Servicii de reparatie si intretinere poduri rulante- cod CPV 50531400-0 si Servicii de autorizari ISCIR - cod CPV 71630000-3

I.D.: 7288303

Documente participare:

- LOT.1. CS nr. 140820.05.13 macara portal si pod rulant2013USM Rovinari.doc.p7s
- LOT 2 C.S. 156022.04.2013intr. rep. MAC. Berbesti.doc.p7s
- LOT 3 CAIET SARCINI EXP TIH.doc.p7s
- caiet sarcini LOT 4 tih alunuseciuri.doc.p7s
- Proiect CTR.MAC TIH . 2013.doc.p7s
- FORMULARE.doc.p7s
- Nota de constat LOT 2.doc.p7s
- NOTA CONST LOT 3.doc.p7s
- NOTA CONST LOT 4.doc.p7s
- FisaDate_No106413_AP.pdf
- Loturi.htm

Data publicarii	31.07.13	Coduri CPV	50531400-0 71630000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 19.08.13

Descriere: In activitatea de extractie a carbunelui prin exploatarile miniere din bazinul minier al Olteniei, este necesar a se asigura intretinerea si functionarea in conditii de siguranta a macaralelor portal si poduri rulante din dotare, conform legislatiei in vigoare si prevederilor ISCIR. Scopul achizitiei: intretinere, verificare, service pentru functionare in conditii de maxima siguranta precum si prelungirea duratei de viata prin repararea mecanismelor, a instalatiei electrice, dispozitivelor de siguranta, a constructiei metalice, in final fiind autorizate ISCIR.
